

Alberto  
Lekebusch  
Esinger Steinweg 102  
25436

## Datenblatt Energieausweis

**Ausweis ID: 12360300**

### Gebäudedaten

Adresse: Esinger Steinweg 100/102, 25436 Uetersen

Neubau     Vermietung/Verkauf     Modernisierung     Sonstiges

Baujahr Gebäude:	1989	Dachgeschoss:	Beheizt
Baujahr Heizung:	2016	beheizter Keller:	Ja
Wohnfläche:	DIN Wohnfläche innen 598 m <sup>2</sup>	Wohnungen:	2
Lüftungskonzept:	Fensterlüftung	Anlage zur Kühlung:	Nein
Gebäudetyp:	Reihenendhaus	Leerstand:	0 %

### Brennstoffmenge

Erdgas

Von: 1.2022	Bis: 01.01.2023	29309	kWh
Von: 01.01.2023	Bis: 01.01.2024	25449	kWh
Von: 01.01.2024	Bis: 01.01.2025	20103	kWh

### Verbrauch in kWh (Brennstoffmenge x Hi)

Von: 1.2022	Bis: 01.01.2023	29309	kWh
Von: 01.01.2023	Bis: 01.01.2024	25449	kWh
Von: 01.01.2024	Bis: 01.01.2025	20103	kWh

Warmwasser enthalten: Ja (Anteil unbekannt)

**Alternative Energieversorgungssysteme werden genutzt für:**

## Modernisierungsstand

### Heizungsanlage



- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Zentral/Etage | <input type="checkbox"/> Solarsystem für Warmwasser | <input type="checkbox"/> Warmwasserrohre gedämmt |
| <input type="checkbox"/> Einzelöfen               | <input type="checkbox"/> Wärmepumpe                 | <input type="checkbox"/> Heizungsrohre gedämmt   |
| <input type="checkbox"/> Standardkessel           | <input type="checkbox"/> Brennwertkessel/Therme     | <input type="checkbox"/> Raumtemperaturregler    |
| <input type="checkbox"/> Durchlauferhitzer        | <input type="checkbox"/> Niedertemperaturkessel     | <input type="checkbox"/> Zirkulation             |
| <input type="checkbox"/> Photovoltaik             |   |  |

### Fenster/Dachfenster/Türen



- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Einfachglas                 | <input type="checkbox"/> Dreifachglas                  | <input type="checkbox"/> Türen teilweise undicht     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Doppelverglasung | <input checked="" type="checkbox"/> Alle Fenster dicht | <input checked="" type="checkbox"/> Alle Türen dicht |
| <input type="checkbox"/> Isolierverglasung           | <input type="checkbox"/> Fenster teilweise undicht     | <input type="checkbox"/> Rolladenkästen gedämmt      |

### Wärmedämmung



- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kelleraußenwand gedämmt | <input checked="" type="checkbox"/> Dachgeschoss gedämmt                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kellerdecke gedämmt     | <input checked="" type="checkbox"/> Oberste Geschossdecke gedämmt           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Außenwand gedämmt       | <input checked="" type="checkbox"/> Oberste Geschossdecke min. 12cm gedämmt |

- Die Angaben sind richtig und entsprechen dem aktuellen Stand.  
 Ich habe die AGB gelesen und akzeptiert.

Die Angaben auf diesem Datenblatt wurden uns übermittelt und werden zur Berechnung und Ausstellung des Ausweises herangezogen.